



**Katseprotokoll NH2022/V118098M**  
**Terviseohutuslabor**  
**Basseinivee mikrobioloogiline analüüs**

Tellijä: Loksa Linnavalitsus Harju maakond, Loksa linn, Tallinna tn 45, 74806

Veeallika valdaja: Loksa Spordikeskus

Proovivõtu koht: Loksa Spordikeskus, Suur bassein

Proovivõtja: administraator Eha Rosen

Veeallika liik: basseinivesi

Proovi seisund laborisse saabumisel: Ilma iseärasusteta proovivõtu pudel

Proov võetud: 07.06.2022 kell: 7:33 Analüüs alustatud: 07.06.2022 kell: 10:10

Proov toodud laborisse: 07.06.2022 kell: 09:48 Analüüs lõpetatud: 09.06.2022

Protokoll vormistatud: **09.06.2022**

Näitaja	Ühik	Tulemus	Piirnorm	Meetod
Coli-laadsed bakterid	PMÜ/100 ml	0	20	EVS-EN ISO 9308-1
Kolooniate arv 37°C	PMÜ/1 ml	<3	100	EVS-EN ISO 6222
Pseudomonas aeruginosa	PMÜ/100 ml	0	0	EVS-EN ISO 16266
Stafülokokid	PMÜ/100 ml	0	10	KJ 9.4 M10 (EVS EN-ISO 6888-1)
Enterokokid	PMÜ/100 ml	0	10	EVS-EN ISO 7899-2

Seletus: PMÜ- pesa moodustav ühik.

Piirnormide alus: Vabariigi Valitsuse määrus nr. 80, 15.03.2007 „Tervisekaitseõuded ujulatele, basseinidele ja veekeskustele.“

Märkus: tulemus < 3 väljendab pesade arvu 1-2 (EVS-EN ISO 8199).

**Proovivõtja poolt määratud parameeter:** vee temperatuur 27,1 °C

vanemspetsialist S.Rudõka

**Labor ei vastuta kliendi esitatud andmete õigsuses ning kliendi võetud proovi kvaliteedi eest.**

**Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta. Protokollid tohib paljundada ainult tervikuna.** Lk. nr.1(1)

