



Katseprotokoll NH2023/V126951M
Rahvatervise labor
Basseinivee mikrobioloogiline analüüs

Tellijä: Loksa Spordikeskus Harju maakond, Loksa linn, Tallinna tn 47b, 74806

Veeallika valdaja: Loksa Spordikeskus

Proovivõtu koht: Suur bassein

Proovivõtja: Heli Pitertsev

Veeallika liik: basseinivesi

Proovi seisund laborisse saabumisel: Ilma iseärasusteta proovivõtu pudel

Proov võetud: 10.01.2023 kell: 7:00 Analüüs alustatud: 10.01.2023 kell: 12:02

Proov toodud laborisse: 10.01.2023 kell: 10:54 Analüüs lõpetatud: 12.01.2023

Protokoll vormistatud: **12.01.2023**

| Näitaja | Ühik | Tulemus | Piirnorm | Meetod |
|------------------------|------------|---------|----------|--------------------------------|
| Coli-laadsed bakterid | PMÜ/100 ml | 0 | 20 | EVS-EN ISO 9308-1 |
| Kolooniate arv 37°C | PMÜ/1 ml | <3 | 100 | EVS-EN ISO 6222 |
| Pseudomonas aeruginosa | PMÜ/100 ml | 0 | 0 | EVS-EN ISO 16266 |
| Stafülokokid | PMÜ/100 ml | 0 | 10 | KJ 9.4 M10 (EVS EN-ISO 6888-1) |
| Enterokokid | PMÜ/100 ml | 0 | 10 | EVS-EN ISO 7899-2 |

Seletus: PMÜ- pesa moodustav ühik.

Piirnormide alus: Vabariigi Valitsuse määrus nr. 80, 15.03.2007 „Tervisekaitseõuded ujulatele, basseinidele ja veekeskustele.“

Märkus: tulemus < 3 väljendab pesade arvu 1-2 (EVS-EN ISO 8199).

Proovivõtja poolt määratud parameeter: vee temperatuur 27,8 °C

laborispetsialist S.Rudõka

Labor ei vastuta kliendi esitatud andmete õigsuses ning kliendi võetud proovi kvaliteedi eest.

Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta. Protokollid tohib paljundada ainult tervikuna. Lk. nr.1(1)

